HYDRAULIC CONTROL VALVE REPLACEMENT PARTS

063-0159-718 (3 GALLON)
063-0159-797 (8 GALLON)
063-0159-715 (16 GALLON)
063-0159-791 (30 GALLON)

ITEM	DESCRIPTION	RAVEN PART #	ITEM	DESCRIPTION	RAVEN PART #
1	Motor Assembly	063-0159-619	7	1/4-20 Hex Nut	312-1001-074
2	Valve Assembly		8	1/4-20 x 2 1/2" Hex Hd. Bolt	311-0049-086
	(3 Gallon)	063-0159-717	9	Retainer, .3" Grease	107-0159-905
	(8 Gallon)	063-0159-821	10	Retainer, 1" Grease	107-0159-906
	(16 Gallon)	063-0159-716	11	Washer	313-4000-010
	(30 Gallon)	063-0159-792	12	Cap, Grease Retainer	107-0159-904
3	Lock Washer, 5/16"	313-1000-038	13	Lockwasher	313-1000-013
4	5/16-18 Hex Nut	312-1001-075	14	Screw	311-0068-185
5	Valve Mounting Bracket	107-0159-903	15	Clamp, U-Band	435-3003-037
6	Lock Washer, 1/4"	313-1000-037			

NOTE: Reverse Polarity Jumper Cable is no longer needed with this valve; 063-0159-718, Revision J or higher; 063-0159-797, Revision H or higher; 063-0159-715, Revision H or higher, 063-0159-791, Revision J or higher.